

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所		危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考
								道路管理者			警察 交通課	教委		
								国	県	市				
1 柏一小	R5	1-24	あけぼの1-7	東門付近の道路	交通量が多く、歩行が危険	学童注意や通学路等の表示を道路に書いて欲しい。 電柱に葉山陸橋側からくる車にも見えるように、児童注意の表示をつけて欲しい。 止まれ表示を書き直して欲しい。	東門前について陸橋方面にも「学童注意」。「止まれ」の表示塗り直しを要望			○	○		△	
1 柏一小	R5	1-25	あけぼの1-7	校舎裏の道路	表示が消えている箇所がある。	学童に注意等の表示にして欲しい。	「止まれ」の表示を「学童注意」にするのは難しい。 「止まれ」の表示塗り直しを要望				○		△	
2 柏二小	R5	2-20	豊四季945-159から945-519までの区間	東武バス「柏駅西口」から「免許センター」の間	歩道が狭く、電柱が歩道をふさいでいる	・歩道を確保してほしい ・グリーン線の設置、または車道に色を塗ってほしい。 ・白線上に反射板を設置してほしい。 ・白線を塗りなおしてほしい(凸版印刷側)	即時の拡幅は難しい。 R4に白線塗り直し、グリーン線新設済。						○	
2 柏二小	R5	2-21	豊四季290-1付近	柏第二小 青門の正面	抜け道として車が頻繁に通るが、カーブがあり、見通しが悪く、危険	横断歩道を設置してほしい	※R3歩行者滞留場所がないため、基準に照らし不可であった。						×	
3 柏三小	R5	3-22	柏市あかね町10-10	緑ヶ丘交番付近の五差路	交差点内の横断歩道が消えかかっている。	横断歩道を塗り直して欲しい。	横断歩道塗り直し				○		△	
3 柏三小	R5	3-23	柏市千代田2-2	レイソルロード通り「たこやきホンブチウ」周辺	交差点内の横断歩道が消えかかっている。	横断歩道を塗り直して欲しい。	横断歩道塗り直し				○		△	
4 柏四小	R5	4-25	千葉県柏市高田99-4-48	柏市立柏第四小学校、向かい側の横断歩道近くのカーブ	カーブを曲がるときに死角で向かってくる自転車や歩行者が見えなく衝突事故の危険性があることが考えられる。	自転車の速度を減速させるような看板の設置や、歩行者に注意を呼びかける看板の設置をお願いしたい。	路面に貼るシール 五中方面から来る自転車等と四小を出て信号を渡り五中方面へ向かう児童の衝突が心配。シールで可。			○			○	
4 柏四小	R5	4-26	千葉県柏市高田1009-33	和かな寿司前の道路	狭い道路だが、二車線であり、対向車の車が譲り合って通るため、児童と車の接触が懸念される。	スクールゾーンの設置を検討してほしい。	スクールゾーンについて警察に相談後、近隣の同意をとる。				○	○	△	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所	危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考	
							道路管理者			警察 交通課	教委			
							国	県	市					
5 柏五小	R5	5-17	柏1328	開智国際大学入口付近交差点、及びそこまでの経路	道が狭くバスなどの大型車が通る際には歩行者が危険になる。横断歩道が入り組んでいて、いろいろな方向から車が来る。	歩道と車道を区切れるように縁石を設置するなどしてほしい。 道幅を広げてほしい。 信号機を設置してほしい。	・拡幅は用地買収を伴うため、早期実現困難 ・現状の幅員では縁石設置不可 ・信号機は建柱場所がなく設置困難			○	○		×	
5 柏五小	R5	5-18	柏932-7	学校正門前の歩道橋	スロープで児童が遊んで転んでしまう	自転車等は信号機で横断歩道下を通行し、歩道橋は歩行者専用にしてほしい。又はエレベーターなどで歩行車以外も利用できるようにしてほしい。	歩行者専用にする事で逆に児童がスロープで遊んでしまう危険性が高まる。					○	×	
6 柏六小	R5	6-17	かやの町1-1	ポラスハウス体感すまいパーク前の丁字路	現在、グリーン線はあるが、歩行者と車の距離が近く、危険。左折車と横断する児童がぶつかりそうになる場面が多い。	白線と緑色のゾーンを再度目立つように塗りなおしてほしい	白線とグリーン線を塗り直し		○				○	
6 柏六小	R5	6-18	かやの町1-118		抜け道として登下校時間に車のとおりが多い。スピードを出している車も多く、横断する児童が民家の陰で見えにくい状況にあり、危険である。	横断歩道手前の道路上に消えかかっている「歩行車注意」の文字を再塗装とその横断舗装の対面にも新たに「歩行車注意」を入れてほしい	消えている文字の復旧及び路面標示の新設			○			○	
7 光ヶ丘小	R5	7-21	東中新宿1丁目23番地	麗澤大学正門から、光ヶ丘中学校へ抜けていく道	速度超過による事故が多発している。直線で見晴らしがよいため、つい自動車のスピードが出てしまう。なにか自動車等のスピードを制限できるような方法はないか地域の方、警察の方を含め検討している。	信号または、速度取り締まり機の設置	信号機、または速度取り締まり機の設置を要望				○		△	
7 光ヶ丘小	R5	7-22	流山市向小金4丁目20番地1	学校より正門前の信号を渡った左側すぐの道路	児童の歩行者の道が狭く、雨天時などは、傘のはみ出しに合わせて、追い越しなどで大きくはみ出してしまうことがある。	ポールの設置(児童の歩くスペースが減ってもよい。ポール設置によって児童の危険予知する力を意識づけたい。)※R2年度 信号機移設要望を提出済	児童だけでなく車いすの方等も通行するため不可。					○	×	
8 土小	R5	8-24	増尾5丁目21-14	側溝前曲がり角	見通しが悪い。	カーブミラーを設置してほしい	学校と改めて協議し、カーブミラーの必要性を再検討。 →設置しないことで学校確認済み。			○			×	
8 土小	R5	8-25	増尾5丁目1-14	市川柏線51に通じる道	白線が擦り切れて見えづらく、一部完全に消えている。	白線を引き直してほしい。	白線引き直し			○			○	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所	危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考					
							道路管理者			警察 交通課	教委							
							国	県	市									
19 中原小	R5	19-21	つくしが丘3-24	美容室アンシャンテ新柏店前交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点前の歩道にポールや信号機や街灯があるため、朝など多くの児童が信号待ちしている時に、道路にはみ出したりして危ない。 ・歩道と道路の間の縁石の上を児童が歩いてしまい、道路側に落ちると危ない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機を住宅の壁に近いほうに移設してほしい。側溝を曲げるようにして、側溝の内側(壁側)に信号機を移す。 ・ポールを抜いてほしい(街灯は町会で移設予定)。 ・横断歩道を斜めにしてほしい(アンシャンテ側の位置はそのまま、アンシャンテ側から左斜め前の方向にする)。 ・縁石の上にガードレールを付けてほしい。 	信号機移設を要望。 ポールを抜いたら歩行者危険。 縁石自体、車止めの為、ガードレールは設置しない							○	△			
19 中原小	R5	19-22	柏市東中新宿3丁目24～ 柏市東中新宿3丁目29	柏みどりこども園あたりから光ヶ丘中学校へ向かう方向の道路	<ul style="list-style-type: none"> ・この道路の西側のほうが土地が高くなっていて、西側から、この道路に合流する道路が斜面になっている。冬場など道路が凍結した場合に、斜面から車が滑って来るので危険である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・歩行者が斜面側とは逆側を歩くようにするために、道路の東側に白線とグリーン線を引いてほしい。 	道路幅員広いため、設置の必要性を再検討。								○	△		
20 酒井根西小	R5	20-16	酒井根6-21-25付近	細い道路の先	<ul style="list-style-type: none"> 自動車が一台通れるくらいの道幅のところ子供が歩いているときに歩くエリアが明確にならずに危険。 	グリーンベルトか白線を引いてほしい	片側白線実施								○	○		
21 高田小	R5	21-23	柏市高田463-4	聖徳寺付近の横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> 車幅も歩道も狭く、横断するときカーブミラーはあるが見えづらく危険。 	<ul style="list-style-type: none"> ガードレールは難しいと思うので、オレンジのポールの設置や子どもでも見やすいミラーのようなものを設置してほしい。または、押しボタン信号を設置してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ポール等を設置すると車いすが通行できなくなるため不可。既に「横断者注意」の看板あり。 信号機設置を要望。 								○	△		
21 高田小	R5	21-24	柏市高田484	金森医院付近のますだ荘の高田小学校側の手前	<ul style="list-style-type: none"> 歩道が狭いところに電信柱があり、白線は描いてあるが危険。また、私有地からの木の枝が出ているため、傘を差したときの歩行が危ない。 	<ul style="list-style-type: none"> 歩道の拡張は難しいと思うので、オレンジポールの設置をしてほしい。 また、私有地の方において、道にはみ出している枝の剪定をしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ポール設置要望の理由は児童が車道に降りてしまうことがあったため。 枝の選定についてはきれいだったので、様子見とするが、繁茂してきた時は所有者に伐採要請。 								○	×		
22 名戸ヶ谷小	R5	22-14	柏市名戸ヶ谷503-1	S字カーブの坂道赤い道路	<ul style="list-style-type: none"> 白線が消えかかっている。交通量が多く、この道を通る児童が多い。 	<ul style="list-style-type: none"> 白線を塗り直してほしい。また、ガードレールをつけてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> 白線塗り直し。 ガードレールについては下り側設置するだけの幅なし。上り側は必要性なし。 									○	○	
22 名戸ヶ谷小	R5	22-15	同上	S字カーブの坂道登り左の側溝のふた	<ul style="list-style-type: none"> 側溝のふたにズレがあり、児童の長靴が入り、流れてしまったことがある 	<ul style="list-style-type: none"> 側溝のふたのすきまをなくしてほしい 	側溝蓋補修									○	○	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所		危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考
								道路管理者			警察 交通課	教委		
								国	県	市				
23 増尾西小	R5	23-25	柏市増尾台3-20-37	橋本モータース前交差点	歩行者の青信号の時間が短く、渡り切れない。	この横断歩道を使う児童が多いこともあり、時間を長くする等していただきたい。	時間を長くすることを検討				○		△	
23 増尾西小	R5	23-26	柏市増尾台3-6-1 (デニーズ柏増尾台店)	デニーズ柏増尾台店前信号	デニーズ前で本校の方に右折する際に、対向車が来ていて曲がれない車が並び、児童が横断歩道をわたる際に支障がある。	右折信号をつけてほしいが、右折する際の待機場所がないので、例えば時差式にするなどしてほしい。	時差式を要望				○		△	
23 増尾西小	R5	23-27	・柏市増尾台3-1区画から3-4区画	・ライフ前大通りから本校裏門まで	本校正門は通学時間帯に交通規制がかかるのだが、裏門は規制がない。車の通り抜けもあるので危険である。	裏門周辺にも、通学時間帯に交通規制がほしい。	スクールゾーンについて警察に相談後、近隣の同意をとる。				○	○	△	
24 逆井小	R5	24-20	南逆井7丁目-2近辺	なかまち第三公園前交差点	在籍児童のほとんど(303名中298名)が通る交差点であり、幹線道路への抜け道となっており、一定程度の交通量がある。横断歩道はあるが、2つの横断歩道を渡る必要がある。手前の歩道に木々が茂っていて見通しが悪い。	歩車分離式の信号機を取り付けて欲しい。木々の伐採を希望する。	信号機は勾配あるため難しいとの回答あり。木が繁茂している土地、道路はみだし部分は伐採する。			○	○		○	
24 逆井小	R5	24-21	南逆井6丁目-1近辺	旧まつのい整骨院前交差点	在籍児童の多く(303名中152名)が通る交差点であり、幹線道路への抜け道となっており、一定程度の交通量がある。横断歩道はあるが見通しがあまり良くない。	横断歩道を塗り直していただいたり、道路に色を付けたりして下さったが、信号機があるとより安全である。	信号機を要望				○		△	
25 富勢東小	R5	25-12	柏市布施2061番地付近	Y字路にある横断歩道	特に朝夕は、交通量が比較的多。また制限速度を超過して通過する車が多く、横断中に事故に遭う危険性が大きい。	歩行者用押しボタン式信号機をつけてほしい。	信号機を要望				○		△	
25 富勢東小	R5	25-13	柏市布施1350番地～1614番地	布施弁天通り 布施弁天に続く一般道	特に朝夕は、通り抜けの車が多い。曲がりくねっており、見通しが悪い所が数箇所ある。道の狭さに比べ、比較的車の速度が速く危険である。	緑のラインを引いて、通学路と認識できるようにしてほしい。	グリーン線を設置できる道路幅がない					○	×	
26 豊小	R5	26-20	豊町1-1-4	大膳山大昭の森緑地付近の横断歩道	車が速いスピードで往来している。見守りも実施している箇所だが、毎日ではできないため危険な状況がある。	信号機を設置してほしい。	信号機は、各種要望等を踏まえ、総合的に判断 R4に路面表示「横断者注意」実施済み				○		△	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所	危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考	
							道路管理者			警察 交通課	教委			
							国	県	市					
26 豊小	R5	26-21	豊四季643-54	柏福音自由協会付近のスクールゾーン	抜け道となっており車の交通量が多い。道幅が狭く、路側帯もないので、車が通ると危険。	下校時間帯も通行規制してほしい。(スクールゾーン)					○	○	△	
27 酒井根東小	R5	27-22	光ヶ丘2-21-17	コマ電機前交差点	歩車分離式の信号で車と歩行者が分かれて横断できることはよいが、自転車がショートカットのため斜め横断する場面がしばしば見られ、児童や歩行者との接触の危険性がある。また、この箇所から光ヶ丘中学校へ続く道は、幅が狭いにもかかわらず交通量が多く、制限速度(30km/h)を守っている車は少ない。	自転車専用レーンを作ってほしい。もしくは、自転車は2段階で横断するルールを案内表示や路面標示する、横断注意の看板設置などしてほしい						○	×	
27 酒井根東小	R5	27-23	光ヶ丘4-12-2	広瀬工業前交差点	令和2年度の児童の交通事故発生を受け、ガードレール設置や停止線変更等の対策がなされた。ただ、正面も見通しが悪いところがあり、児童が横断するときに車から死角になるため危険	「児童多し」などの路面表示を行うか縁石等を設置してほしい		○	○				×	
28 旭東小	R5	28-15	旭町2-8	旭町5丁目交差点	本校児童の横断歩道の通行が多く、右折してくる車と接触する危険性を感じる。	信号を歩車分離式にしてほしい。					○		△	
29 松葉一小	R5	29-13	柏市十余二297-19	ハウジング重兵衛柏店前交差点	・信号がなく、車が速度を落とさないことや一時停止をしないことがある。 ・車道がせまく、歩行者と車両の接触が心配される(交差点～学校方面)。	・信号を付けて欲しい。 ・車の速度を落とす表示を付けて欲しい。 ・歩道の安全確保をしてほしい。				○	○		○	
29 松葉一小	R5	29-14	柏市若柴56	ラヴェールⅡ(賃貸アパート)の向かいの通り	・国道への抜け道となっており、歩道の幅が狭く、車が通ると危険がある。 ・夜間に暗く、下校時に不安がある。 ・不審者(露出)が複数回出ている。	・車の速度を落とす表示や通学路の表示を付けて欲しい。 ・街灯を増設してほしい。 (松葉町7-24-1～若柴315-9にかけて)				○		○	○	
29 松葉一小	R5	29-15	柏市若柴1-488	ファミリーマート柏若柴店前交差点	交差点内の横断歩道が無い。	横断歩道を設置してほしい。					○		△	
30 花野井小	R5	30-17	花野井1652-34付近	西門前の坂	雨の日に滑りやすくなっている	坂に苔が生えているため苔を取ってほしい					○		○	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所		危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考		
								道路管理者			警察 交通課	教委				
								国	県	市						
30	花野井小	R5	30-18	花野井1023-1付近 セブンイレブン北側約50m先横断歩道	横断歩道の標識が汚れて見づらい	標識をきれいにしてほしい	きれいにしてもらうよう要望					○		△		
31	松葉二小	R5	31-20	柏市松ヶ崎244-3付近交差点	柏市消防団 第2方面第3分団横交差点 グリーン線側の歩道へ渡るのに横断歩道が長距離ないため、横断歩道のない交差点をわたる必要がある。	横断歩道を設置してほしい。	横断歩道設置を要望					○		△		
31	松葉二小	R5	31-21	柏市松葉町2-18付近	松葉第二小学校の学童ルームから南東に進んだ先の交差点 児童が通学路として多く利用している。サンドラッグ側の道との道路の幅はあまり違わないが、そちらが優先となっている。横断歩道が設置されているが、自動車から見て歩行者を認識できる場所まで進んでいると接触する危険がある距離になっている。	サンドラッグ側への道にも一時停止の標識、表示を設置してほしい。	両方一時停止の表示が出来るのか警察に確認					○		△		
32	富勢西小	R5	32-22	千葉県柏市布施84-2	富勢西小学校校門前の道路	校門前の横断歩道脇に書かれている、歩行者向けの「止まれ」のマークが消えかかっている。	止まれのマークを塗り直してほしい。児童横断注意等の看板を立ててほしい。	ストップマーク実施 横断歩道手前に「学童注意」の路面標示					○		○	
32	富勢西小	R5	32-23	宿連寺437-13	坂のある十字路	交通量が多く、道路が狭い	通学路表示をしてほしい	R3「学童注意」の路面表示実施済み 路面標示実施できる箇所が残っていない。					○		×	
33	十余二小	R5	33-14	十余二5-575-65	うどん市とヨークマートとの間にある路地	横断歩道が無く児童が横断する際に危険	横断歩道を設置してほしい。	道路保全課より警察に要望済み					○		△	
33	十余二小	R5	33-15	柏のは5丁目付近	東大正門バス停がある通り 本校が面している交差点とセブンイレブン柏サイエンスパーク店が面している交差点との間(約500m)に横断歩道の設置が無い。道路を横断する人が多く、児童も真似をして自動車と接触しかけた事案がある。	横断歩道を設置してほしい	道路保全課より警察に要望済み					○		△		
34	風早南部小	R5	34-23	藤ヶ谷新田120-30	アウトバーン前交差点	細い道であるが車のスピードが出ている様子が見られる	児童通学路を示す表示若しくは横断歩道があると安心	小学校を背にして左側の細い道をまたぐ形で横断歩道設置 同じく左側の細い道内に「学童注意」の電柱幕					○	○	○	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所		危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考	
								道路管理者			警察 交通課	教委			
								国	県	市					
36 手賀西小	R5	36-18	柏市若白毛	若白毛バス停	バス停が狭く街児童が車道にはみ出してしまふ	バス停を広くしてほしい	本来の通学路の趣旨とズれる為バス会社に要望してほしい						○	×	
36 手賀西小	R5	36-19	泉2255-10付近	金山の産業廃棄所	産業廃棄物が車道まではみ出している。	廃棄物の量を減らしてほしい	環境部対応						○	×	
37 手賀東小	R5	37-15	布瀬89-1	手賀東小学校入口バス停前	道路標示「通学路速度落とせ」が消えかかり、見えづらくなっている。	標示を塗り直してほしい。	「速度落とせ」の路面標示塗り直し				○			○	
37 手賀東小	R5	37-16	千葉県柏市手賀479-7	手賀東小学校正門からバス通り道路へ出た所の歩道	歩道に草木、草花、枝等が散乱しており、非常に不便となっている。	市で管理している場所だけでもきれいにしてほしい。	歩道上を草刈り				○			○	
38 高柳小	R5	38-21	千葉県柏市高柳1丁目 やなぎっ子通り	高柳小学校前の下り坂、やなぎっ子公園手前の交差点まで	児童の登下校時、交通量があり下り坂のため車の速度も速い場合がある。	注意喚起のために、車道の色を塗ってほしい	ポール設置等の各種対策を実施済みであるため、これいじょうの対策は困難。				○			×	
38 高柳小	R5	38-22	高柳1丁目	東武アーバンパークライン線路・T字路	車道を跨ぐ横断歩道が付近に無く、横断歩道がない場所を多くの人が横断している。	車道を跨ぐ横断歩道を設置してほしい。	横断歩道設置を警察に要望				○			△	
39 大津ヶ丘一小	R5	39-16	大津ヶ丘3-15-7付近	遊歩道と道路の交差点	マンショングランシティの駐車場入り口が真横にあり、車通りの多い交差点となっている。信号機はなく、片側は民家の壁で見通しが悪い。放課後に視察に行ったがかなりのスピードで通過していく車が散見された。児童の通過人数も多い為、事故が起こる前に改善する必要がある。学校側でも注意喚起していく。	信号機を付けてほしい。厳しければ交差点の停止線に「とまれ」の白線指示を入れたり、看板で注意喚起をしてほしい。	「横断者注意」の路面標示などやりつくしている。信号機設置を警察に要望				○			△	
39 大津ヶ丘一小	R5	39-17	大津ヶ丘3-9-2付近	学校から大津ヶ丘中央商店街に向かうまでにある横断歩道	信号機がなく急な坂を上がりきった場所にある横断歩道のため、坂の下から来る車が見えづらい。児童の身長だとおさら見えにくい。	信号機を付けてほしい。	信号機設置を警察に要望				○			△	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所		危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考
								道路管理者			警察 交通課	教委		
								国	県	市				
40 大津ヶ丘二小	R5	40-19	塚崎3丁目		押しボタン式の信号はあるが、一車線のため、スピードを出す車が多い。	スピードを落とすよう促す立て看板などを設置してほしい。	下り車線に「速度落とせ」路面標示			○			○	
41 高柳西小	R5	41-12	しいの木台3-2	正門を出て右折後、すぐの信号	横断歩道の線、「とまれ」の字が消えている。	塗り直し	警察に要望				○		△	
42 柏の葉小	R5	42-18	若柴162	小倉建設事務所付近	三叉路であり、交通量が多く児童の道路横断に危険を感じる。	横断歩道を設置してほしい。 通学時間帯に警察の方に立ってほしい。	・管轄交番とも共有し、見守りにつなげる ※交差点形状、歩行者滞留場所不足から横断歩道は不可				○		○	
42 柏の葉小	R5	42-19	十余二扇台363-15	セブンイレブン柏の葉キャンパス店	通り抜け車両や大型車両が通学児童にとって危険	出入口付近2カ所に「通学路」「学童注意」「文」等の標識を設置してほしい。	セブンイレブンに要望					○	×	