

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所	危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考	
							道路管理者			警察 交通課	教委			
							国	県	市					
1 柏一小	R6	1-26	末広町9-1	柏富商店前のT字路	交差点にあるカーブミラーが見えづらい位置にある。	駐車場の前(見える位置)に設置してほしい。	緑の柱は警察管轄ではない。他からも要望があり、位置を変えるのは難しい為、直径60⇒80cmのミラーに交換。					○	○	
1 柏一小	R6	1-27	末広町1-1	とり平(焼き鳥・居酒屋)へ降りる階段	階段が欠けている。	階段の補修をしてほしい。	教育委員会から地権者へ要望する。					○	○	
2 柏二小	R6	2-22	豊四季945-159から945-519までの区間	東武バス「柏駅西口」から「免許センター」の間と丸源ラーメンから柏第二小学校までの通路	焼肉キング前の歩道にガードレールが一部なくなっている。歩道が狭く、電柱が歩道を塞いでいる部分がある。(交差点は塗装済)	・グリーン線の設置、または車道に色を塗ってほしい。 ・白線上に反射板を設置してほしい。 ・白線を塗りなおしてほしい(凸版印刷側)。 ・ガードレールの設置をしてほしい。	焼肉きんぐ前にガードパイプ取付。反射板は車や自転車が通るたびに騒音がするため無し。				○	○		
2 柏二小	R6	2-23	豊四季290-1付近	柏第二小 青門の正面	抜け道として車が頻繁に通るが、カーブがあり、見通しが悪い。	・横断歩道を設置してほしい。 ・白線を塗り直してほしい。	両側に滞留場所を確保した上でなら、横断歩道をつけることは可能だが、滞留場所がない現状では難しい。交番の見守り活動はできる。昨年、「学童注意」をつけた場所。白線の内側に緑線を引くのは、側溝にかかるため難しい。白線の書き直しはできる。				○	○	○	
3 柏三小	R6	3-24	中央2丁目5-12	豆腐屋通り前交差点	交差点内の横断歩道が消えかかっている。	横断歩道を塗り直してほしい。	現地確認し薄くなっている程度を確認する。指摘のとおり消えかかっている要であれば塗り直しを検討。					○	△	
4 柏四小	R6	4-27	千葉県柏市高田994-48	柏市立柏第四小学校校門近く(警察署方向)の交差点近くのカーブ前	カーブミラーが破損していて、カーブを曲がる時に死角で向かってくる自転車や歩行者が見えなく、衝突事故の危険性があることが考えられる。	自転車の速度を減速させるような看板の設置や、カーブミラーを直してほしい。	カーブミラーは車と車を確認するものなので、自転車や歩行者を見るという想定はしていない。破損しているなら確認して対応する。				○	○	×	
4 柏四小	R6	4-28	千葉県柏市高田825-8	デイリー(コンビニ)から柏五中までの向かい側の歩道	歩道が狭く、中学生の自転車の通行が多いため、児童と自転車や車の接触が懸念される。	デイリー・柏五中の向かいに自転車の通行を注意する看板・ガードレールの設置や歩道の幅を広くしてほしい。	ガードレールは道幅が狭いため不可(松葉づえ、車いす等通れない)。用地購入が関係してくるので拡張も難しい。電柱幕を付けられるか検討。				○	○	×	
5 柏五小	R6	5-19	柏932-7	国道16号線沿いの道	本校敷地から国道16号線沿いの歩道にかけて、樹木がはみ出しており、歩道の幅が狭くなっている。歩行者と自転車のすれ違う際に、接触する恐れがある。	学校でも頻繁に伐採作業等をしているが、樹木が広範囲に広がっており、学校だけでは対応が追い付かない。市で樹木の伐採等を検討してほしい。(現在、教育施設課に対応を相談中である)	教育施設課へ伐採を依頼する。					○	○	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所	危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考
							道路管理者			警察 交通課	教委		
							国	県	市				
5 柏五小	R6	5-20	柏1328	開智国際大学入口付近交差点、及び周辺の経路 道が狭くバスなどの大型車が通る際には歩行者が危険になる。通勤通学時間帯の抜け道になっており、スピードを出して走行する車も多数いる。横断歩道が入り組んでいて、様々な方向から車が往来している。柏日体高校の生徒もおり、人通りも激しく、PTAの地域安全委員や安全ボランティアの方が対応しているが、交通事故の恐れがある。	道幅を広げて、歩道を確保してほしい。歩道と車道を区切れるように縁石等を設置してほしい。信号機を設置してほしい。	現在の道幅のまま縁石をつけるとバスが通れない。過去に地権者に相談したが協力をいただけなかった経緯がある。信号機をつけられる条件であるか調べるが、反対側に滞留場所がないため、おそらく難しい。			○	○		×	
6 柏六小	R6	6-19	豊四季4丁目1	こひつじ園前のT字路 抜け道として登校時に車通りが多く、スピードを出している車も多い。また、道がカーブして見通しも悪く危険である。	横断歩道の手前の路上に「歩行者注意」の白い文字を書いていただきたい。また、横断歩道手前の電柱にも「歩行者注意」の黄色の立て看板を設置していただきたい。	豊四季団地73号棟と21号棟の間の横断歩道。			○		○	○	
6 柏六小	R6	6-20	豊四季224-6	ハードオフ・オフハウス柏豊四季店前の歩道 車道と歩道を分ける赤色のポールが黒く汚れていて、反射材も色あせており、車から見えにくくなっている。	新しいポールに交換していただき、車道と歩道の境界が目立つようにしてほしい。	劣化が認められたので、今年度中に交換。			○			○	
7 光ヶ丘小	R6	7-23	東中新宿1丁目23番地	麗澤大学正門から、光ヶ丘中学校へ抜けていく道 速度超過による事故が多発している。直線で見晴らしがよいので、つい自動車のスピードが出てしまう。なにか自動車等のスピードを制限できるような方法はないか地域の方、警察の方を含め検討している。	信号または、速度取り締まり機を設置してほしい。	信号は要望を出しているが、ピーク時に300台を超えていないので難しい。取り締まり機は担当部署に要望しておく。					○	△	
7 光ヶ丘小	R6	7-24	流山市向小金4丁目20番地1	学校より正門前の信号を渡った左側すぐの道路 児童の歩行者の道が狭く、雨天時などは、傘のはみ出しに合わせて、追い越しなどで大きくはみ出してしまうことがある。	ポールの設置(児童の歩くスペースが減ってもよい。ポール設置によって児童の危険予知する力を意識づけたい。)※R2年度 信号機移設要望を提出済	ラバーポールを設置すると、歩行者通行側に必要幅員(W=1.2m)を確保できないため、設置しない			○	○		×	
8 土小	R6	8-26	増尾7丁目20	増尾保育園の前 交通量が多いが、見通しが若干悪い 車の交通量や、横断歩道を利用する児童生徒の割合が非常に多い	信号機を設置してほしい。	交通量の調査をしてから検討する。					○	△	
8 土小	R6	8-27	増尾4丁目14-1	万福寺前の通り 車の交通量が多いが、横断する児童が多いことに加え、見通しが悪い	看板等の表示を設置してほしい。万福寺側の電柱に、横断歩道に向けて設置してほしい。	電柱幕設置					○	○	
9 富勢小	R6	9-25	布施925番地	弁天通から続く交差点 道幅が狭く、見通しも悪いため危険。歩行者、自動車、お互いの姿が確認しづらい。自動車の一時停止違反が多い道路。	信号機を設置してほしい。	一時停止の規制もあるので、信号機の必要性を検討。交番に、一時停止取り締まりの強化を要望をする。					○	△	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所	危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考	
							道路管理者			警察 交通課	教委			
							国	県	市					
10 田中 小	R6	10-29	大室1086	JAIちかわたなか支店前の交差点からTX柏たなか駅に向かって200m程進んだところ	歩道と車道の区別がつきにくく、車道で立ち止まる児童がいる。	横断歩道を書いてほしい。					○		△	
10 田中 小	R6	10-30	大室1192-3付近	株式会社ケイパック前交差点	登下校で使用する児童が多いが、一度に渡れる児童の数が限られており、歩道で待つ児童が多い。しかし、信号待ちするスペースが非常に狭く児童の安全が確保できない。	歩道を広げてほしい。 歩行者信号の渡る時間を長くしてほしい。		○			○		△	
11 田中北 小	R6	11-35	船戸の柏たなか第一公園と、船戸2丁目1の間の道路	柏たなか第一公園前南側道路	区画整理・宅地造成後の車の抜け道となっており、スピードを出してきて危険である。歩道はあるが、十字路が多数あり、横断歩道も一カ所しかない。	ゾーン30にしてほしい。					○		△	
12 土南部 小	R6	12-20	新逆井1丁目4から新逆井1丁目6付近	ハシモト商店から逆井南公園までの道路	交通量が多く、道路の北側歩道を通ると危険であるため、南側歩道を通行することを認める内容で、保護者へ連絡をしたいと考えている。下校時は道路の左側を通行することとなるが、柏警察署にも相談し、了解を得ている。	路面表示や看板等で「学童注意」等の注意喚起をしてほしい。					○		○	
13 柏七 小	R6	13-15	篠籠田	豊四季はぐくみ保育園の通り。その先を左折したあたりも含める。	車通りが多い。白線も何もないため、車のスピードも出やすく、児童の意識も逸れやすくなって危険。	道路の両端に白線がほしい。停止線などの白線も再度書き足してほしい。					○	○	○	
13 柏七 小	R6	13-16	篠籠田	柏駅方面から柏中中通りを進み、ベルクスの信号の一つ手前を入った道。	車通りが多い。白線が消えていたり、消えかかっていたりしている。そのため、車のスピードも出やすく、児童の意識も逸れやすくなって危険。	道路の両端に白線がほしい。停止線などの白線も再度書き足したり、引き直したりしてほしい。					○	○	○	
14 柏八 小	R6	14-27	名戸ヶ谷1-1-4付近から坂を下った四差路の終わりまで	始点は学校正門を出たところで、そこから坂を下る方向に進み、その先の四差路の終わりまで。	正門を右に出た下り坂は、車のスピードも出やすく児童の通行も多い。また途中にカーブもあり視界が悪く、車と児童の接触の可能性が高い箇所になっている。	学校近辺の路面にカラー塗装(赤)をしてほしい。					○		×	
14 柏八 小	R6	14-28	「学童注意」の標示 ①名戸ヶ谷1-3-1付近 「学童注意」の標示 ②名戸ヶ谷1-2-1名戸ヶ谷第7公園前	正門を右に出たすぐの五差路の路面上	この付近は五差路になっており、あらゆる方向から車が上ってくる場所になっている。そのため見通しが悪く児童の存在に運転手が気付かず、止まらない危険性が高い場所である。おそらく、そのために書かれたと思われる「学童注意」の標示があるが、うっすらとしか見えない状態で、運転手の注意を引くような標示として機能していない。	隣接する道路にある二つの「学童注意」の路面標示を書き直してほしい。					○		○	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所		危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考
								道路管理者			警察 交通課	教委		
								国	県	市				
15 酒井根小	R6	15-21	酒井根4丁目3	T字路交差点	歩道が狭く、交通量が多い。	ガードレールや注意喚起の標識を設置してほしい。	道幅が狭く、直進の道でもあるため、ガードレールは不可(ガードレールを含めて1.5m無いと厳しい)。「飛び出し注意」は書けるが、既に色々書いているため、学校に再度確認する。 ⇒電柱幕を設置する。			○		○	○	
15 酒井根小	R6	15-22	酒井根4丁目1	十字路交差点	歩道の線が消えかかっている。	歩道の区切りの白線を塗り直してほしい。	白線塗り直し			○			○	
16 西原小	R6	16-14	西原5-23	西原中学校裏校門付近 西原5丁目23電柱前	雨天時に水がたまり転倒の恐れがある。	道路の補修をしてほしい。	私道であるため市で補修は不可。			○			×	
18 藤心小	R6	18-20	藤心1丁目10~11あたり	今村歯科医院付近からひぐち酒店付近まで	白線が消えている。今村歯科医院先の道路に何か書いてあったようだが消えている。	白線、グリーンベルトを塗り直してほしい。元々書いてあった文字を書いてほしい。(「学童注意」?「速度落とせ」?「あっ!」?)	白線、グリーン線引き直し 路面標示塗り直し			○			○	
18 藤心小	R6	18-21	藤心5丁目17付近		ガードレールがあるが、土台ごと崩れている。	崩れないように直してほしい。	補修する。			○			○	
19 中原小	R6	19-23	つくしが丘3丁目9番8号	三段坂前の横断歩道	中原小学校側から行くと、つくしが丘3丁目9番と田口歯科医院の間の道からまっすぐに行き、横断歩道を渡ってから、左に曲がっている。しかし、左に曲がった道には電柱があり、白線内を歩くのが難しい。	中原小学校側から行った場合、先に渡るのではなく、左に曲がってから渡れるように、横断歩道の場所を移してほしい。	車が曲がった先に横断歩道があると車がまた停まらなければならない、交通の円滑性を考えると難しい。					○	×	
19 中原小	R6	19-24	つくしが丘4丁目21	跨線橋を渡った後の横断歩道がある道路	通学時間帯に車が速度を上げて通ることがある。	横断歩道の手前(両側)の道路に滑り止め舗装(茶色っぽい色)をしてほしい。	効果があるか不明瞭な事業に、コストの高い対応を行うことは不相当であるため、実施しない。			○			×	
20 酒井根西小	R6	20-17	青葉台2丁目25-5付近	ベルドゥームル柏湯元温泉から左に進んだT字路	交差点の横断歩道が消えかかっている。	横断歩道を塗り直してほしい。	現地を確認し、薄くなっている程度を確認して実施を検討。					○	△	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所	危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考	
							道路管理者			警察 交通課	教委			
							国	県	市					
21 高田小	R6	21-25	高田562	コンビニ近くのT字路。交通量は多い。児童が渡るが、横断歩道もない。	押しボタン信号または横断歩道を設置してほしい。	歩行者の滞留場所がないため設置困難。児童の通る人数を確認。信号機を設置するほどの交通量ではない。電柱幕等の表示物を設置する。			○		○		×	
21 高田小	R6	21-26	高田1042-23	「パティスリーみやま」付近の十字路。道幅が広く、交通量が多いが、この道には横断歩道が見当たらない。	渡るができるよう、横断歩道を設置してほしい。	歩行者の滞留場所がないため設置困難。			○				×	
22 名戸ヶ谷小	R6	22-16	関場町6丁目47付近から先	S字カーブの坂道赤い道路の先(坂上)	当該道路の速度規制が緩和される予定であり、その場合、歩道にグリーン線があった方が良いと考える。また、白線が消えかかっている為、白線の引き直しが必要である。	歩道に白線及びグリーン線を引いてほしい。	20kmから30kmになるかは検討段階だが、20km規制は自転車と同じ速度の為、なるべく30km規制に変えていく方針ではある。近隣住民の同意も得られてからなので、今すぐという話ではない。白線は引き直し実施。グリーン線設置。			○	○	○	○	
22 名戸ヶ谷小	R6	22-17	名戸ヶ谷503-1付近	S字カーブの坂道赤い道路の手前	該当道路の横断歩道、止まれ、停止線が消えかかっている様子が見えない状態。子どもが横断することを考えると危険である。	横断歩道、止まれ、停止線を塗り直してほしい。	現地を確認し、薄くなっている程度を確認して実施を検討。				○		△	
23 増尾西小	R6	23-28	増尾台3-6-1	デニーズ柏増尾台店前の信号	デニーズ前の信号で、本校の方面に右折する車が渋滞しており(対向車が多いため)、渋滞している箇所にある横断歩道を児童が渡るため、大変危険である。	信号機を時差式にしてほしい。	渋滞が多い道路なので、時差式や歩車分離は難しい。				○		×	
23 増尾西小	R6	23-29	増尾台3-4近辺	本校裏門の道路※犬笛(ドッグサロン)と貯水池の間の道路→本校裏門前→ライブ前大通りまで	渋滞を回避するための抜け道となっており、登校時間帯にスピードを出して通り抜ける車が多く大変危険な状況である。町会長からも、安全対策をしてほしいという強い要望を受けている。	抜け道となっている箇所にスクールゾーンを設けてほしい。	電柱幕設置。					○	○	
24 逆井小	R6	24-22	南逆井7丁目-2近辺	なかまち第三公園前交差点	在籍児童のほとんど(290名中261名)が通る交差点であり、幹線道路への抜け道となっており、一定程度の交通量がある。横断歩道はあるが、続けて2つの横断歩道を渡る必要がある。	歩車分離式の信号機を取り付けてほしい。	要望は多く来ているが、対向車のすれ違いができない為、信号機の設置は難しい。				○		×	
24 逆井小	R6	24-23	逆井341番地	県立柏陵高等学校側、いずみ園前交差点付近	坂道となっており、雨が降った際に雨水が流れ込みやすい場所になっている。にもかかわらず歩道にへこみがあり、雨が降った際には水たまりができやすくなっている。	排水溝に雨水が流れやすいようにするなど、歩道に水たまりができないようにしてほしい。	排水改善を実施。			○			○	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所		危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考
								道路管理者			警察 交通課	教委		
								国	県	市				
25 富勢東小	R6	25-14	布施1319付近	布施1319付近の横断歩道	交差点内の横断歩道が消えかかっている。または消えている。	横断歩道を塗り直してほしい。	現地を確認し、薄くなっている程度を確認して実施を検討。				○		△	
25 富勢東小	R6	25-15	布施1319付近～布施1611-3	布施1319付近～布施1611-3付近	布施弁天通(布施1319付近～布施1611-3付近まで)の右側歩道(セブンイレブンから布施弁天に向かって)が消えかかっている。	歩道の白線を塗り直してほしい。	使用児童数が少ないこと、舗装打ち替えを行っていることから、単独の引き直しは見送りとする。				○		×	
26 豊小	R6	26-22	豊四季678-182	セブンイレブン柏豊四季向中原店	自転車が添付写真に見える横断歩道を渡る際にスピードを落とさず曲がってくることがあったり、自動車は登下校時間帯にスピードを落とさずに通過したりする。	歩行者注意の白線を塗り直してほしい。	警察⇒現地確認して必要であれば対応する。				○		△	
26 豊小	R6	26-23	豊町1-2	大膳山大昭の森緑地付近の交差点	見通しが悪く道幅も広いとは言えない交差点であるが、速い速度で自動車が通行していて危険である。	一時停止の標示に変えてほしい。	速度違反等の取り締まりを強化する。				○		△	
27 酒井根東小	R6	27-24	光ヶ丘2-21-17	コマ電気前交差点	スクランブル交差点となっている。車と歩行者が別々に横断できるのはいいが、自転車等がショートカット(対角線に渡る)できるため、児童や歩行者との接触が危険である。	自転車専用レーンを作ってほしい。または、自転車は2段階で横断するルールを案内標示や白字で道路に標示してほしい。	自転車レーンは担当部署にも確認したが、できないとの回答があった。警察でパトロールを行う。				○	○	×	
27 酒井根東小	R6	27-25	光ヶ丘4-12-2	広瀬工業前交差点	令和2年度の児童の交通事故発生を受け、ガードレール設置や停止線変更等の対策がなされた。現在は、交差点付近に民家が建設され、見通しが悪い。多くの児童が通る交差点であるため、危険である。	道路に白字で「児童多し」と標示を行うか、縁石等を設置してほしい。	路面標示はスペースがないため不可。縁石は道路幅から不可。				○		×	
28 旭東小	R6	28-16	旭町2-8	旭町5丁目交差点	本校児童の横断歩道の通行が多く、右折してくる車と接触する危険性を感じる。	信号を歩車分離式にしてほしい。	国道であり交通量も多く、渋滞する道路でもあるため、歩車分離式信号は困難。				○		×	
29 松葉一小	R6	29-16	松葉町6丁目37-19付近	LIXILリフォームショップ前交差点先の大堀川を越えた先の交差点	横断歩道が無く、車が速度を落とさないことや一時停止をしないことがある。	横断歩道を付けてほしい。	近くに横断歩道があること、交通量が少ないことから横断歩道の設置は不可。				○		×	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所		危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考
								道路管理者			警察 交通課	教委		
								国	県	市				
30 花野井小	R6	30-19	花野井936-1	吉田記念テニス研修センター付近交差点	左側からくる車両が見えない。	ミラーを付けてほしい。	一時停止があるため、既にあるミラーで見えるようになっている。ミラーを増やすことで、逆に直接確認をしない車が増え、危険なこともある。			○			×	
30 花野井小	R6	30-20	花野井974-1	所在地住所先道路	横断歩道の標識が見えづらい。	直してほしい。	警察⇒現地確認して必要であれば対応する。						△	
31 松葉二小	R6	31-22	松ヶ崎227-1	まつがさきの森幼稚園前道路	交通量が多く、道幅が狭い。歩道が狭い。前年度、自転車で通行中の児童が事故に遭った。	歩道を広くしてほしい。	住宅が立ち並んでいるので、用地買収は困難。			○			×	
31 松葉二小	R6	31-23	松葉町2丁目28	すずかけ通り街路樹(メゾンド・ベルウッド前)	雨の後に倒木が発生。	付近の木も倒木の恐れがないか調査、伐採を行ってほしい。	倒木後、調査をして危ない木は伐採済み。			○			○	
32 富勢西小	R6	32-24	布施84-2	富勢西小学校校門前の道路	校門前の横断歩道の白線が薄くなっている。	横断歩道の白線を塗り直してほしい。児童横断注意等の看板を立ててほしい。	ひび割れを補修するために注入したもので、視認性が悪くなっていない。看板は設置する場所がない。			○		○	×	
32 富勢西小	R6	32-25	宿連寺437-13	坂のある十字路	交通量が多く、道が狭い。児童と車両の接触事故があった。	通学路標示をしてほしい。十字路マークの塗り直し、とまれの道路標示を塗り直してほしい。	区画線引き直し。止まれば現地確認後、消えていけば書き直す。			○	○		○	
33 十 余 二 小	R6	33-16	柏の葉4丁目5	十 余 二 小 学 校 前 交 差 点	①県民プラザ側より交差点を右折する道路のみ右折レーンや右折の矢印がない。そのため、右折する自動車が慌てて進行してくることがあり、歩行者と接触しそうなことがあり危険である。 ②街路樹が多くあり大きく育っているため、がんセンターから県民プラザに左折する際の見通しが悪い。	①信号を歩車分離にしてほしい。難しければ、時差式にして右折の時間を長くしてほしい。 ②街路樹の剪定をして、見通しをよくしてほしい。	時差式は、この十字路には適当ではない。歩車分離も今の交通量だと渋滞が多くなるので難しい。 街路樹の選定については、剪定時期(3年に一回)を確認する。現地確認をして、必要であれば下の方だけ剪定する。			○	○		○	
33 十 余 二 小	R6	33-17	十 余 二 5	常磐自動車道の直上	途中で歩道が終わってしまい、強制的に道路を渡る必要がある。	歩道を延長してほしい。	高速道路上の為、NEXCOにその先の道を借りられているのか確認するが、できるとしても期間を要する。その先が詰まっているので、歩道の延長をしても全ては繋げられない。「学童注意」の路面表示をする。 左側を通ることが児童にとって安全であれば可能だが、右側から左側に渡る時が危ない。			○	○		○	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所		危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考
								道路管理者			警察 交通課	教委		
								国	県	市				
34 風早南部小	R6	34-24	藤ヶ谷新田120-30	アウトバーン前交差点	細い道であるが、車のスピードが出ている様子が視認される。	児童通学路を示す標示若しくは横断歩道があると安心。			○	○	○		×	
35 風早北部小	R6	35-21	大島田128-1	大島田船戸交差点	右左折車両が信号の変わり目にスピードを上げて横断歩道を横切って危険。(左折車両による児童の死亡事故あり)	横断歩道の上に歩道橋を設置してほしい。(L字型に)		○		○			○	
37 手賀東小	R6	37-17	手賀479-7	手賀東小学校布施門前	横断歩道が消えている。	横断歩道を塗り直してほしい。					○		×	
38 高柳小	R6	38-23	高柳1丁目 やなぎっ子通り	高柳小学校前の下り坂、やなぎっ子公園手前の交差点まで	児童の登下校時、交通量があり下り坂のため車の速度も速い場合がある。写真左側には横断歩道がなく、通行人・自動車ともに危険な状況をよく見かける。	注意喚起のために、車道の色を塗ってほしい。写真左側の白線部に何らかの対策をお願いしたい。(ラバーポールの設置など)				○			×	
38 高柳小	R6	38-24	高柳1丁目	東武アーバンパークライン線路前T字路	車道を跨ぐ横断歩道が付近になく、横断歩道がない場所を多くの方が横断している。写真右側に車道がある。車が右左折する際に、道路を横断するのが普通になっている。	車道を跨ぐ横断歩道を設置してほしい。					○		×	
39 大津ヶ丘一小	R6	39-18	大津ヶ丘3丁目15-7付近	遊歩道と道路の交差点	マンション(グランシティ)の駐車場入り口が真横にあり、車通りの多い交差点となっている。信号機はなく、片側は民家の壁で見通しが悪い。放課後に視察に行ったが、かなりのスピードで通過していく車が散見された。本校児童の通過人数も多い為、事故が起こる前に改善する必要がある。学校側でも注意喚起していく。	信号機を付けてほしい。厳しければ交差点の停止線に「とまれ」の白線指示を入れたり、看板で注意喚起をしてほしい。				○	○		×	
39 大津ヶ丘一小	R6	39-19	大津ヶ丘3丁目9-2付近	学校から大津ヶ丘中央商店街に向かうまでにある横断歩道	信号機がなく、急な坂を上りきった場所にある横断歩道のため、坂の下から来る車が見えづらい。児童の身長だとなおさら見えにくい。注意が必要。	信号機を付けてほしい。					○		×	
40 大津ヶ丘二小	R6	40-20	塚崎950	けんちゃん床屋前の道路	風早工業団地方面に通じる道路で、一般車両だけでなくトラック等の大型車両の通行も多いのだが、歩道が全くない区間が数十メートルあり、児童の登下校が大変危険な状況である。	歩道・ガードレールを早急に設置してほしい。(地権者の関係で設置は難しいと聞いているので、せめてトラック等の大型車両の通行を、児童の登下校の時間帯だけでも制限してほしい)				○	○		×	

通学路交通安全対策一覧表

学校名	要望年度	箇所No.	危険箇所		危険箇所の状況	対策の要望内容	対策方法	担当部署					対策結果 対策済:○ 対応中:△ 実施不可:×	備考
								道路管理者			警察 交通課	教委		
								国	県	市				
41 高柳西小	R6	41-13	しいの木台3丁目2	高柳西小学校前の道路	校門を出て、左に曲がると歩道と車道が分かれていない。	小学校側に歩道と車道を区別するための白線をひいてほしい。	交差点から交差点間の白線を設置。			○			○	
43 柏の葉小	R6	42-20	若柴282	しばとも公園の西側T字路	三叉路であり、交通量が多く児童の道路横断に危険を感じる人が多い。	横断歩道を設置してほしい。 PTA見守り当番の対象地点に追加してほしい。	学校に設置の向きを確認して警察に連絡する。				○	○	△	
44 柏の葉小	R6	42-21	十余二扇台363-15	セブンイレブン柏の葉キャンパス店	通り抜け車両や大型車両が通学児童にとって危険が多い。	出入口付近2カ所に「通学路」「学童注意」「文」等の標識を設置してほしい。	セブンイレブンの土地であるため対応困難。					○	×	