

令和3年度 緑のカーテン実績報告書

施設名	沼南老人福祉センター いこい荘
設置場所	事務室出窓（プランター）
その場所に設置した理由	事務室の出窓から日が差し込み暑いため



撮影日：8月 2日（月）

緑のカーテン外側温度： 36.0 ℃

緑のカーテン内側温度： 32.0 ℃

温度計測日時： 8 月 2 日（月） 13時 04分

<p>コメント</p> <p>（緑のカーテンを設置してよかったこと・効果等）</p>	<ul style="list-style-type: none">• 大きなネットを屋根からつり下げ、葉が屋根まで届くよう工夫しました。• 苗植えつけ時に肥料入りの培養土を使用するとともに、腐葉土と6か月間効力のある化成肥料を施しました。• 追肥については、生育状況に応じて化成肥料や液肥を施しました。• 朝と夕の2回の水やりを、毎日行いました。• 梅雨明け後の気温が高かったためプランターの土の乾燥が早く、水やりに苦労しました。今年度もプランターの底に7ℓの水が溜まるタイプのプランターを使用し、水やり方法に工夫を凝らしました。 また、プランターの土の表面に腐葉土を敷くなどして、土の乾燥対策をしました。• 今年は、梅雨の期間が短く日照時間が多かったため、葉の密度は昨年に比べ厚く、全体的に大きな葉が茂り、見た目の涼しさを感じられ、施設の利用者からは好評でした。
--	--