

令和3年度 緑のカーテン実績報告書

| | |
|-------------|--|
| 施設名 | 増尾近隣センター |
| 設置場所 | 増尾近隣センター1階 正面（花壇） |
| その場所に設置した理由 | <ul style="list-style-type: none">・道路に面した場所にあり、内側にはスロープがあることから、多くのかたに緑のカーテンを見てもらえる。・西日が差し込むため、眩しさや室温の上昇を和らげることができる。 |



撮影日： 8月 3日(火)

緑のカーテン外側温度： 43℃

緑のカーテン内側温度： 36℃

温度計測日時： 8月3日(火) 15時10分

| | |
|---------------------------------|--|
| コメント (緑のカーテンを設置してよかったこと・効果等) | <ul style="list-style-type: none">・利用者が立ち止まって緑のカーテンを見ている姿がよく見受けられました。・日中の室温の上昇を抑えることができました。・子育て中のツバメの目隠しとしても役立ちました。・利用者や職員に癒しを与えてくれました。 |
|---------------------------------|--|